

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΑΣΗΣ (DPSK)

$f_{PCM}(t)$		1	-1	1	1	-1	-1
$g_c(t)$	1	1	-1	-1	-1	1	-1

Όταν, παρουσία θορύβου, μεταδοθεί η ακολουθία των παλμών (code bits) $g_c(t)$ (αντί της $f_{PCM}(t)$) ενδέχεται να αλλοιωθεί μία τιμή. Η μετάδοση γίνεται με διαμόρφωση PSK (το συνολικό σύστημα μετάδοσης λέγεται DPSK, Differential Phase Shift Keying, δηλ. Διαφορική Ψηφιακή Διαμόρφωσης Φάσης). Ο πομπός πολλαπλασιάζει το $g_c(t)$ με τον φορέα $Acos\omega_c t$. Η αλλαγή τιμής (λόγω θορύβου στο κανάλι, π.χ. στο παράδειγμα του ανωτέρω πίνακος, έστω ότι το $2^\circ \ll -1$ του $g_c(t)$ γίνεται $\ll +1$), θα οδηγήσει στον ΔΕΚΤΗ σε **δύο διαδοχικά σφάλματα υπολογισμού του $f_{PCM}(t)$** .

Αν η μετάδοση γινόταν χωρίς λάθη τότε στον ΔΕΚΤΗ από τα δύο πρώτα διαδοχικά $\ll -1$, στην είσοδο του κατωδιαβατού φίλτρου (LPF), θα λαμβάναμε (τριγωνομετρική ταυτότητα):

$$[-Acos(\omega_c t)]^*[-Acos\omega_c(t-T_p)] = (A^2/2) [\cos(\omega_c T_p) + cos2\omega_c(t-T_p/2)]$$

Οπότε στην έξοδο του φίλτρου LPF θα περάσει μόνο ο πρώτος όρος που είναι θετική ποσότητα και δείχνει την παρουσία $\ll +1$ στην ακολουθία $f_{PCM}(t)$, ακριβώς πάνω από το $2^\circ \ll -1$.

Αν το $2^\circ \ll -1$ λόγω θορύβου γίνει $\ll +1$, τότε θα έχουμε:

$$[Acos(\omega_c t)]^*[-Acos\omega_c(t-T_p)] = -(A^2/2) [\cos(\omega_c T_p) + cos2\omega_c(t-T_p/2)]$$

Οπότε στην έξοδο του φίλτρου LPF θα περάσει πάλι μόνο ο πρώτος όρος που όμως τώρα είναι αρνητική ποσότητα και δείχνει εσφαλμένα την παρουσία $\ll -1$ στην ακολουθία $f_{PCM}(t)$, ακριβώς πάνω από το $2^\circ \ll -1$. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ $f_{PCM}(t)$.

$f_{PCM}(t)$		1	-1	-1			
$g_c(t)$	1	1	-1	1	-1	1	-1

Εν συνεχεία, λαμβάνουμε στον ΔΕΚΤΗ (σωστά) $\ll -1$, δηλ. λαμβάνουμε $[-Acos(\omega_c t)]$, το οποίο όμως πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την προηγούμενη λήψη που ήταν λανθασμένη:

$$[-Acos(\omega_c t)]^*[Acos\omega_c(t-T_p)] = -(A^2/2) [\cos(\omega_c T_p) + cos2\omega_c(t-T_p/2)]$$

Οπότε στην έξοδο του φίλτρου LPF θα περάσει πάλι μόνο ο πρώτος όρος που είναι πάλι αρνητική ποσότητα και δείχνει εσφαλμένα την παρουσία $\ll -1$ στην ακολουθία $f_{PCM}(t)$, ακριβώς πάνω από το σωστό $\ll -1$. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ $f_{PCM}(t)$.

$f_{PCM}(t)$		1	-1	-1	-1		
$g_c(t)$	1	1	-1	1	-1	1	-1

Ακολούθως δεν γίνονται άλλα λάθη για το $f_{PCM}(t)$, αφού στο $g_c(t)$ δεν υπάρχουν άλλα λάθη.