

### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ 3

#### ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΘΡΩΝ

(Συσκευή: Προσωμοιωτής έλεγχου PCS327: Σχ. 1)

#### 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

- (I) Αύτόματος έλεγχος δύο και τριών θρων.
- (II) Εμπειρικά μέθοδοι έκλογης την παραμέτρων των νόμων έλεγχου δύο και τριών θρων.

#### 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- 1) Σπ. Τζαφέστα: "Αύτόματος έλεγχος τριών θρων φυσικῶν καὶ χημικῶν διεργασιῶν" (είδικόν φυλλάδιον).
- 2) Atkinson: "Feedback Control Theory for Engineers", Κεφ. 4 (Heinemann).
- 3) Weber, T.: "An introduction to process dynamics and control", Κεφ. 14 (J. Wiley, 1973).

#### 3. ΔΙΤΙΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

- α) Συνδέομεν τό σύστημα ως είς τό Σχ. 3. Η ύπαρξη έλεγχον διεργασίας έχει ως είς τό Σχ. 2α.
- β) Θέτουμεν τούς διακόπτας είς τάς δεικνυομένας θέσεις (Σχ. 3).
- γ) Ρυθμίζομεν τήν τιμήν άναφορᾶς (set-value) είς τρόπον ώστε τό δργανον νά δείξη ένδειξην περίπου 10.
- δ) Διέρχεται χρήσεως τοῦ συνδέσμου Α τοῦ Σχ. 3 ως διακόπτου ON-OFF προσπαθούμεν νά καταστήσωμεν τήν μετρουμένην τιμήν τοῦ δργάνου περίπου 5.

ε) Εκθέτομεν τάς παρατηρήσεις μας ποιοτικώς και ποσοτικώς.

Είς τό πείραμα τούτο ή υπό έλεγχον διεργασία (process) δυνατόν νά παριστά ένα "ήλεκτρικόν φούρνον". Ο σύνδεσμος A παίζει τόν ρόλον τοῦ διακόπτου έλέγχου ON-OFF, τόν δέ έλεγχον δικεί διάνυσματος. Ή τιμή άναφορᾶς ή έπιεισμουμένη τιμή (set-value) παριστά τήν έπιεισμουμένην θερμοκρασίαν καί η μετρουμένη τιμή (measured value) τήν πρατικώς λαμβανομένην θερμοκρασίαν. Διά της δικολούθιακής μεταπτώσεως από τήν κατάστασιν ON είς τήν κατάστασιν OFF, είναι δυνατόν νά κρατήσωμεν τήν θερμοκρασίαν πλησίον της έπιεισμουμένης τιμής. Ούχι δικαίως πάντοτε. Έν σύστημα της μορφής ταύτης (άνοικτος βρόχου) δέν είναι έπιεισμένης καί δύστικτης είς τήν πράξιν.

#### 4. ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΒΡΟΧΟΝ

α) Συνδέομεν τό σύστημα ώς είς τό Σχ. 4. Ή υπό έλεγχον διεργασία έχει ώς είς τό Σχ. 2a.

β) Διά ρυθμίσεως της SET VALUE προσπαθούμεν νά λάβωμεν είς τό δργανον μετρήσεως οιανδήποτε τιμήν (MEASURED VALUE) θέλομεν καί σημειούμεν τάς άναγνώσεις τόσον της SET VALUE δύον καί της MEASURED VALUE.

γ) Εφαρμόζομεν μίαν μικράν διαταραχήν  $\pm 1.5$  Volt (συνεχής τάσις) είς τό σημείον LOAD DISTURBANCE καί σημειούμεν τάς μεταβολάς τῶν ένδειξεων τῶν δργάνων.

δ) Εκθέτομεν τάς παρατηρήσεις μας ποιοτικώς και ποσοτικώς.

Διά τό τρόπου τούτου άναμένεται διμαλότερος έλεγχος της θερμοκρασίας τοῦ φούρνου. Ή μετρουμένη τιμή διατηρεῖται

περίπου ήση πρός τήν έπιειθυμουμένην, μόνον έφ' ὅσον ή έπιειθυμουμένη τοιαύτη διατηρεῖται σταθερά. Έάν ή τιμή αὕτη διαταραχή δέν λαμβάνει χώραν αύτόματος διορθωτική δράσης.

#### 4. ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΒΡΟΧΟΝ

- a) Συνδέομεν τόσο στην θερμοκρασία ως επί τόσο στην ηλεγχον θερμασία έχει ως είς τό σχ. 2a.
- β) Θέτομεν τούς διακόπτας ως είς τό σχ. 5.
- γ) Θέτομεν τόν διακόπτην τοῦ δργάνου μετρήσεως είς τήν θέσην MEASURED VALUE καὶ μεταβάλλοντες τό SET VALUE CONTROL σημειούμεν τάς διατηστούχους μεταβολάς τῶν ένδεξεων τῶν δργάνων SET VALUE καὶ MEASURED VALUE.
- δ) Επαναλαμβάνομεν τό γ) μέ τόν διακόπτην τοῦ δργάνου μετρήσεως είς τήν θέσην DEVIATION.
- ε) Μέ τόν διακόπτην τοῦ δργάνου μετρήσεως είς τάς θέσεις MEASURED VALUE καὶ DEVIATION έφαρμόζομεν είς τό σημεῖον LOAD DISTURBANCE μὲν τάσιν (διαταραχήν) περίπου  $\pm 1.5V$  καὶ σημειούμεν τάς μεταβολάς τῶν δργάνων.


"Όταν ή SET VALUE μεταβληθῇ ή MEASURED VALUE μεταβάλλεται άλλα κάπως βραδύτερον. Λόγω τούτου ύπάρχει πάντοτε κάποια ύπολογίσιμος διαφορά (DEVIATION). "Όταν έφαρμοσθῇ μία διαταραχή διμορφότερας αἱ τιμαὶ τῆς MEASURED VALUE καὶ τῆς DEVIATION μεταβάλλονται. Η καθυστέρησις είς τήν μεταβολήν τῆς MEASURED VALUE διφεύλεται είς τήν σταθεράν χρόνου τῆς ύποτο έλεγχον διεργασίας.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

- α) Συνδέομεν τό σύστημα ως είς τό Σχ. 6 ένθα ή όποι έλεγχον διεργασία έχει ως είς τό Σχ. 2a.
- β) Θέτομεν τούς διακόπτας ως δεικνύεται είς τό Σχ. 6.
- γ) Διαταράσσομεν τό σύστημα είς τό σημεῖον X (Σχ. 6) μέ μίαν τετραγωνικήν κυματομορφήν 5V (peak to peak) συχνότητος 0.05 Hz.
- δ) Έφαρμοζούμενης τής διαταραχής ταύτης μετρούμεν καί συγκρίνομεν τάς ένδεξεις τῶν δργάνων MEASURED καί SET VALUE.
- ε) Μέ συχνότητα τῶν τετραγωνικῶν παλμῶν 1 Hz καί τούς διακόπτας λειτουργίας (τοῦ PROCESS καί τοῦ CONTROLLER) είς τήν θέσιν FAST παρατηρούμεν είς τόν παλμογράφον τήν τιμήν άναφορᾶς (SET VALUE) έκ τοῦ σημείου A καί τήν μετρουμένην τιμήν (MEASURED VALUE) έκ τοῦ σημείου B.
- στ) Θέτομεν τόν διακόπτην τοῦ δργάνου μετρήσεως είς τό DEVIATION (ή παρατηρούμεν είς τόν παλμογράφον τό DEVIATION έκ τοῦ σημείου C) καί σημειούμεν τάς μεταβολάς αύτοῦ τάς δφειλομένας είς τήν είσαγομένην διαταραχήν.
- ζ) Έπαναλαμβάνομεν όλα τά άνωτέρω μέ τόν δείκτην PROPORTIONAL BAND είς τά 50% καί 5%.
- η) Έκθέτομεν τάς παρατηρήσεις μας.

Η μορφή τῶν καμπύλων τοῦ MEASURED VALUE καί τοῦ DEVIATION δεικνύεται είς τό Σχ. 7.

Διεύ νά μετώσωμεν τήν μόνιμον τιμήν τής άποκρίσεως (DEVIATION) είς τό μηδέν ού πρέπει νά αύξησωμεν τήν έντσχυσιν είς πολύ μεγάλην τιμήν διά τήν δποίαν τό σύστημα γίνεται πλήρως



Σχ. 7

άσταθές. Εάν χρησιμοποιήσωμεν μικροτέραν τιμήν τής έντσχυσεως τό σύστημα διατηρεῖται μέν είς εύσταθές μᾶς δέδει δύμας πολύ βραδείαν άπόκρισιν, μεγάλην ύπερύψωσιν (overshoot) καί μεγάλην μόνιμον άπόκλισιν.

#### 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΟΡΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΟΣ+ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)

- Συνδέομεν τό σύστημα ώς είς τό Σχ. 8, ένθα ή ύπό ξλεγχον θερμασία έχει ώς είς τό Σχ. ~~2B~~
- Θέτομεν δλους τούς διακόπτας ώς δεικνύεται είς τό Σχ. 8.
- Έφαρμόζομεν είς τό σημείον SET VALUE DISTURBANCE έν τετραγωνικόν σήμα πλάτους 5V (peak to peak) καί συχνότητος 1Hz.
- Θέτομεν τό PROPORTIONAL BAND είς τό 50% ή μέχρις ότου τό σύστημα μετά τήν έφαρμογήν έκαστης διαταραχής έπανέρχεται

είς τήν μόνιμον κατάστασιν μέ 4 τό πολύ ύπερυψώσεις. Ταλαντώσεις συντηρούμεναι δρχίζουν νά έμφανίζωνται μέ τιμήν περίπου 12%.

ε) Παρατηρούμεν τήν άπόκλισιν (DEVIATION) έκ τοῦ σημείου A (Σχ. 8) καί μειώνομεν βραδέως τήν ένδειξιν τοῦ INTEGRAL ACTION μέχρις δτου μεθ' έκάστην διαταραχήν ἢ άπόκλισις μειωθή είς τό μηδέν. Μετρούμεν τόν άριθμόν τῶν ύπερυψώσεων μέχρις δτου ἢ άπόκλισις μειωθή είς τό μηδέν καί τήν ΞΕΟΪΔΟΝ τοῦ δλοικληρωτοῦ (σημεῖον B τοῦ Σχ. 8) δταν τό σύστημα φθάση είς τήν μόνιμον τιμήν.

στ) Μετρούμεν τάς διαφοράς μεταξύ τοῦ MEASURED καί SET. VALUE.

ζ) Μειώνομεν τήν ένδειξιν τοῦ INTEGRAL ACTION μέχρι τό 10 καί παρατηρούμεν τήν άπόκρισιν τοῦ συστήματος.

## 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ ('Αναλ.+Όλοι ληρ.+Παραγώγου)

- Συνδέομεν τό σύστημα ώς είς τό Σχ. 9 μέ τήν ύπό ξλεγχον διεργασίαν ώς είς τό Σχ. 2β.
- Θέτομεν δλών τούς διακόπτας ώς είς τό Σχ. 9.
- Έφαρμόζομεν είς τό σημεῖον SET VALUE DISTURBANCE μίαν τετραγωνικήν αυματομορφήν πλάτους 5V (peak to peak) καί ρυθμίζομεν τό INTEGRAL ACTION μέχρις δτου ἢ μόνιμος άπόκλισις (DEVIATION) γένη μηδέν.
- Παρατηρούμεν τήν μόνιμον άπόκλισιν καί τό πλήθος τῶν ύπερυψώσεων μέχρις δτου τό σύστημα άποκατασταθή είς τήν μόνιμον τιμήν μετά τήν έφαρμογήν μεάς διαταραχής.

ε) Αύξανομεν βραδέως τό DERIVATIVE ACTION και βλέπομεν πολια είναι ή έπιδρασις έπει της αποκρίσεως του συστήματος. Επίσης παρατηρούμεν τήν επίδρασιν έπει της μονίμου τιμής του DEVIATION.

Έν γένει ό όρος της παραγόγου δέν έπιδρα έπει της μονίμου τιμής της αποκλίσεως (σφαλμάτος), μειώνει διμως τόν άριθμόν τῶν υπερψώσεων, τοις τόν χρόνον αποκαταστάσεως.

Η έκλογή τῶν παραμέτρων του υδρού έλεγχου 3 ορών γίνεται ως εξής:

i) Χρησιμοποιούμεν τήν αύτην ως και προηγουμένως συνδεσμολογίαν και όργάνωσιν διακοπτῶν.

ii) Θέτομεν τό INTEGRAL ACTION TIME και DERIVATIVE ACTION TIME είς την θέσιν OFF και "0" αντιστοίχως με τό PROPORTIONAL BAND είς τό 100%.

iii) Εφαρμόζομεν είς τό SET VALUE DISTURBANCE μίαν τετραγωνικήν κυματομορφήν πλάτους 5V και ρυθμίζομεν τό INTEGRAL ACTION μέχρις ότου τό DEVIATION είς τήν μόνιμον κατάστασιν γίνη μηδέν.

iv) Αύξανομεν τό DERIVATIVE ACTION μέχρις ότου ή μετρουμένη τιμή (MEASURED VALUE) άρχιση μόλις νά ταλαντούται.

v) Μειώνομεν τό % PROPORTIONAL BAND μέχρις ότου έπιτύχομεν τήν καλυτέραν δυνατήν απόκρισιν του MEASURED VALUE (έλαχίστη υπερψώσεις, κλπ.)

Θεωρητικῶν υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί τῶν παραμέτρων (PROPORTIONAL BAND, INTEGRAL ACTION και DERIVATIVE ACTION) οι διποτοις οδηγοῦν είς ενσταθές σύστημα. Είς τήν πρᾶξιν

χρησιμοποιούνται έμπειρικά μέθοδοι έκλογης τῶν (καλυτέρων) τεμάν τῶν παραμέτρων αύτῶν. Μερικαί εξ αύτων μελετῶνται εἰς τό έπόμενον πείραμα.

#### 8. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ

Η διαδικασία έκλογης τῶν παραμέτρων τοῦ νόμου έλεγχου δύο ή τριών όρων (ή άλλως ρυθμίσεως τῆς μονάδος έλεγχου δύο ή τριών όρων) στηρίζεται βασικῶς εἰς δύο προκαταρκτικά μετρήσεις, ήτοι (i) εἰς τὴν μέτρησιν τοῦ PROPORTIONAL BAND ( $P_o$ ) τοῦ άπαιτουμένου, ένα τό σύστημα μόλις ἀρχίσῃ νά έκτελη συντηρουμένας ταλαντώσεις (κρίσιμος άπολαβή) μέ άνδρογον έλεγχον μόνον καί (ii) εἰς τὴν μέτρησιν τῆς περιόδου τῶν ταλαντώσεων τούτων ( $T_o$ ).

Οὕτω έκτελούμεν τὴν κάτωθι ἐργασίαν.

- a) Συνδέομεν τό σύστημα ως εἰς τό Σχ. 10 μέ τὴν υπό έλεγχον διεργασίαν ως εἰς τό Σχ. 2B.
- b) Θέτομεν τούς διακόπτας ως εἰς τό Σχ. 10..
- c) Μετρούμεν τά  $P_o$  καί  $T_o$ .
- d) Εφαρμόζομεν εἰς τό SET VALUE DISTURBANCE μέαν τετραγωνικήν κυματομορφήν πλάτους 5V καί συχνότητος 2.5 Hz.
- e) Παρατηρούμεν εἰς τὸν παλμογράφον τό MEASURED VALUE.
- f) Ρυθμίζομεν τὴν μονάδα έλεγχου διά μιᾶς ἐκάστης τῶν κάτωθι μεθόδων καί παρατηρούμεν τὴν ἀπόκρισιν βαθμόδος εἰς τὸν παλμογράφον.

Μέθοδος ZIEGLER-NICHOLS ("Ελεγχός τριέων δρών)

- 1) Μετρούμεν τά  $P_0$  καὶ  $T_0$ .
- 2) Θέτουμεν  $P=1.67 P_0$ ,  $\tau_i = T_0/2$  καὶ  $\tau_d = \tau_i/4$

Μέθοδος ATKINSON ("Ελεγχός τριέων δρών)

- 1) Μετρούμεν τά  $P_0$  καὶ  $T_0$
- 2) Θέτουμεν  $P=2P_0$ ,  $\tau_i = T_0$  καὶ  $\tau_d = \tau_i/5$

ΜΕΘΟΔΟΣ YOUNG ("Ανάλογος έλεγχος μόνον)

- 1) Αύξανομεν τό  $P$  πέραν τοῦ  $P_0$  μέχρις ότου δύο λόγος δύο διαδοχικῶν μεγίστων (ύπερυψώσεων) φθάση τήν τιμήν ε (βάσις Νειπερίων λογαρίθμων) γι τήν τιμήν 3. Εστω  $P_y$  ή τιμή αύτη.
- 2) Η μεγίστη μόνιμος άποκλισις γι δποία δύναται νά λάβη χώραν είναι  $P_y/2$  & τής πλήρους κλίμακος.
- 3) Εάν η τιμή αύτη είναι άπαραδέκτως ύψηλή άλλα η τιμή  $P_y/3$  & είναι άποδεκτή προσθέτομεν τόν δρον παραγώγου δ ποῖος έπιτρέπει τήν περαιτέρω αύξησιν τοῦ  $P$  πρός μείωσιν τής άποκρίσεως.

ΜΕΘΟΔΟΣ YOUNG ("Ανάλογος + Παραγώγου)

Διά τής προσθήκης τοῦ δρον τής παραγώγου ή περίοδος τῶν ταλαντώσεων πέπτει εἰς τήν τιμήν 0.8  $T_0$ . Ουτω

- 1) Θέτουμεν άρχικῶς  $\tau_d = 0.8 \cdot T_0/10$  (ήτοι  $\tau_d/T_0 = 1/12$ ).
- 2) Μειώνομεν τό  $P$  ένα λάβωμεν λόγον διαδοχικῶν μεγίστων σον πρός 3:1.


ε) Αύξανομεν βραδέως τό DERIVATIVE ACTION και βλέπομεν πολια είναι ή έπιβρασις έπει της άποκρίσεως του συστήματος.  
• Επίσης παρατηρούμεν την επιβρασιν έπει της μονίμου τιμής του DEVIATION.

• Εν γένει ο δρος της παραγώγου δέν έπιβρά έπει της μονίμου τιμής της άποκλίσεως (σφαλματος), μειώνει όμως τόν άριθμόν των υπερψφώσεων προτοτάτων χρόνον άποκαταστάσεως.

• Η έκλιογή των παραμέτρων του νόμου έλεγχου 3 δρων γίνεται ως εξής:

- i) Χρησιμοποιούμεν την αύτην ως και προηγουμένως συνδεσμολογίαν και δργάνωσιν διακοπών.
- ii) Θέτομεν τό INTEGRAL ACTION TIME και DERIVATIVE ACTION TIME είς την θέσιν OFF και "0" αντιστοίχως με τό PROPORTIONAL BAND είς τό 100%.
- iii) Εφαρμόζομεν είς τό SET VALUE DISTURBANCE μίαν τετραγωνικήν κυματομορφήν πλάτους 5V και ρυθμίζομεν τό INTEGRAL ACTION μέχρις ότου τό DEVIATION είς την μόνιμον κατάστασιν γίνη μηδέν.
- iv) Αύξανομεν τό DERIVATIVE ACTION μέχρις ότου ή μετρουμένη τιμή (MEASURED VALUE) άρχιση μόλις νά ταλαντούται.
- v) Μειώνομεν τό % PROPORTIONAL BAND μέχρις ότου έπιετύχομεν την καλυτέραν δυνατήν άπόκρισιν του MEASURED VALUE (έλαχίστη υπερψφώσες, κλπ.)

Θεωρητικῶς υπάρχουν πολλοὶ συνδυασμοὶ τῶν παραμέτρων (PROPORTIONAL BAND, INTEGRAL ACTION και DERIVATIVE ACTION) οἱ δποῖοι διδηγοῦν είς εύσταθές σύστημα. Είς την πρᾶξιν



· Εάν ή απόκλισις είναι άκομη πολύ μεγάλη (ή περίοδος μεγάλη  
· ή ή μείωσις τής διαταραχής ανεπαρκής) ή  $\tau_d$  δύναται νά αύξηθη.  
· Είς έκαστην ζυμώς περίπτωσιν πρέπει νά ρυθμίζωμεν τήν τιμήν  
· τού  $P$  έκ νέου ίνα δ λόγος τῶν διαδοχικῶν μεγίστων είναι 3:1.  
· Τό  $\tau_d$  δέν πρέπει νά αύξηθη περαν τής τιμῆς  $T/4$  ένθα  $T$  είναι  
· ή περίοδος τῶν αποσβεννυμένων ταλαντώσεων.

#### Μέθοδος YOUNG ("Ανάλογος + Ολοκληρώματος")

· Εάν ή απόκλισις δέν δύναται νά μειωθῇ είς μίαν αποδεκτήν  
· τιμήν μέ μόνον άνάλογου έλεγχον δυνάμεθα νά προσθέσωμεν έλεγχον  
· δλοκληρώματος.

Τούτο αύξάνει τήν έδιπερίοδον  $T_0$  τῶν ταλαντώσεων κατά  
10 έως 30%.

- 1) Έκλεγομεν τό  $\tau_i = T_0$ .
- 2) Έκλεγομεν τό  $P$  είς τρόπον ώστε δ λόγος δύο διαδοχικῶν μεγίστων  
νά είναι 3:1.




#### Μέθοδος YOUNG ("Αναλ.+ Ολοκληρ.+Παραγ.)

· Εάν προσθέσωμεν πλήν τού δρου δλοκληρώματος καί έλεγχον  
· παραγώγου τό  $\tau_i$  πρέπει νά μειωθῇ ίνα διατηρηθῇ ή ισότης  $\tau_i = T$   
· ένθα  $T$  είναι ή περίοδος τῶν αποσβεννυμένων ταλαντώσεων.


· Ο Young δέν έδωσεν συγκεκριμένην σχέσιν μεταξύ τῶν  $\tau_i$   
καί  $\tau_d$ .


61.


(2.59)





(Ex. 3)















Summary



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΜΑΔΑ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3**  
**ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ**

**1. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ**

- Αυτόματος Ελεγχος Δύο και Τριών Ορων.
- Εμπειρικοί μέθοδοι εκλογής των παραμέτρων των νόμων ελέγχου δύο και τριών άρων

**2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ**

(βλέπε στο εργαστηριακό φυλλάδιο)

**3. ΔΙΤΙΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ**

Εκτελέσατε την άσκηση και εκθέσατε τις παρατηρήσεις σας

**4. ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΡΟΓΧΟ**

Βήμα (β):

SET VALUE	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
MEAS. VALUE									

Βήμα (γ):

SET VALUE	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
MEAS. VALUE									

**4. ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΡΟΧΟ (συνέχεια)**

Βήμα (γ):

SET VALUE	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
MEAS. VALUE									

Βήμα (δ):

SET VALUE	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
MEAS. VALUE									
DEVIATION									

Βήμα (ε):

SET VALUE	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8
MEAS. VALUE									
DEVIATION									


## 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ

Βήμα (α,β) : Εκτελέσατε την συνδεσμολογία.

Βήμα (γ) : Τετραγωνική κυματομορφή 5V (peak to peak) συχνότητα 1Hz.

Βήμα (δ) : Εκθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

Βήμα (ε) : Σχεδιάζουμε την εικόνα του παλμογράφου : στο CH1 η είσοδος, στο CH2 η



Εικόνα 1 : Ανάλογος ελεγχος κλειστού βρόγχου (Measured Value).


έξοδος. Οι ενισχύσεις στα δύο πρέπει να είναι ίδιες.

Παλμογράφος στην θέση Volts/Div. = 0.5 και Time/Div. = 0.1.

Βήμα (στ): Οπως ακριβώς και στο (ε).

Βήμα (ε) : Εκθέσατε τις παρατηρήσεις σας.

Παρατηρήσεις



## 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ

Βήμα (α;β) : Εκτελέσατε την συνδεσμολογία. Βήμα Internal Action περίπου 2,5.

Βήμα (δ): Εικόνα παλμογράφου.


Βήμα (ε): Εκθέσατε τις παρατηρήσεις σας (ποιοτικά και ποσοτικά).

Παρατηρήσεις

---

---

---



Εικόνα 5 : Ελεγχος τριών όρων (Measured Value).


## 8. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Βήμα (γ): Μετρούμε  $P_0$ , Το χωρίς είσοδο

Βήμα (ε): Σχεδιάζουμε την έξοδο του παλμογράφου (MEASURED VALUE).

Βήμα (στ) : Εικόνα παλμογράφου MEASURED VALUE για ZIEGLER-NICHOLS

Εικόνα παλμογράφου MEASURED VALUE για ATKINSON




Παρατηρήσεις

---

---

---



**Εικόνα 2 : Ανάλογος ελεγχος κλειστού βρόγχου (Deviation)**

## 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΟΡΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ)

Βήμα (γ) : Τετραγωνικός παλμός 5V (peak to peak) 1Hz

Βήμα (δ) : Για ανάλογη ζώνη (Proportional Band) 50% και τέσσερις υπερυψώσεις.

Βήμα (ε) : Καταγραφή της απόκλισης

$t_i$ (msec)	0	25	50	100
Μόνιμη				
Απόκλιση				
Υπερυψώσεις				

Εικόνα του παλμογράφου για  $t_i = 50$  msec. Εκθέσατε τις παρατηρήσεις σας.

Παρατηρήσεις


---




---



---



Εικόνα 3 : Ελεγχος δύο όρων (Measured Value).



Εικόνα 4 : Ελεγχος δύο όρων (Deviation).

Βήμα (στ): Παρατηρούμε τις διαφορές μεταξύ MEASURED και SET VALUE.

Παρατηρήσεις

---

---

---

Βήμα (ζ) : Εικόνες εισόδου και εξόδου για  $\tau_i = 25..50 \text{ msec}$  και  $\tau_i = 100 \text{ msec}$

## ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3

### ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

1. Δώστε το χονδρικό διάγραμμα κλειστού βρόγχου και την συνάρτηση μεταφοράς του ΣΑΕ της άσκησης.
2. Να ορίσετε τον συντελεστή δράσης του ολοκληρώματος ( $K_i$ ) και τον χρόνο δράσης του ολοκληρώματος ( $t_i$ ).
3. Να ορίσετε τον συντελεστή δράσης παραγώγου ( $K_d$ ) και τον χρόνο δράσης παραγώγου ( $t_d$ ).
4. Τι βελτιώσεις έφερε στο σύστημα ο όρος παραγώγου;
5. Τι βελτιώσεις έφερε στο σύστημα ο όρος του ολοκληρώματος;
6. Τι βελτιώσεις έφερε στο σύστημα η μείωση του  $P_0 \%$ ;
7. Τι είναι ανάλογη ζώνη (proportional band);
8. Για σταθερή απολαβή αναλογίας και αυξανόμενου του συντελεστή δράσης παραγώγου πως μεταβάλλεται ο χρόνος δράσης της παραγώγου;
9. Αποδείξτε γενικά ότι η ενίσχυση έχει επίδραση στο μόνιμο σφάλμα.

#### **Οδηγίες για την σύνταξη της εκθέσεως.**

Η έκθεση που θα παραδώσετε θα περιέχει τα παρακάτω.

1. Περιγραφή των βημάτων της άσκησης (Αποτελέσματα - Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις).
- Ολα τα διαγράμματα και οι πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να σχολιαστούν ανάλογα.
2. Απάντηση των ερωτήσεων του φυλλαδίου της εργαστηριακής ασκήσεως.
3. Φύλλο μετρήσεων (παραδίδεται μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησεως).

